

## اپوکسی رویه ( مخصوص مخازن آب آشامیدنی ) PT-337

شناخت فرآورده : PT-337 رنگ رویه برپایه رزین اپوکسی و هاردنریلی آمین فرموله شده است.

براقیت:	براق	داده های فنی :
فام :	سفید و بسته به سفارش	
جامد حجمی :	65 ± 2 %	
دانسیته (A+B) :	1.62±0.05gr/cm3	
دمای اشتعال:	23 °c	
ضخامت فیلم خشک :	100-400µ	
زمان خشک شدن سطحی :	max 4 hrs at 25°c	
زمان خشک شدن عمقی :	max 24 hrs at 25°c	
سختی کامل :	7 days at 25°c	
پوشش تتوری:	بسته به ضخامت	
پوشش عملی:	بسته به ضریب اتلاف	
زمان انبارداری:	12 ماه در 20°c	
بسته بندی:	حلب 20 کیلویی + 4 لیتر هاردنر	
روش کاربرد :	اسپری هوا / بدون هوا / برس	داده های کاربردی :
دمای کاربرد :	5-50 °c	
نسبت اختلاط (A+B):	(5kg+1litr)	
رقیق کننده :	PTS-130 در صورت نیاز	
زمان ژل شدن:	1 ساعت در 25°c	
زمان بین دو پوشش :	min 24 hrs	
شرایط نگهداری:	max 2 months	
	در محل خشک و خنک با تهویه مناسب	

موارد کاربرد : بعنوان لایه نهایی در سیستمهای پوششی حفاظتی داخل مخازن، خطوط انتقال آب و سطوح فلزی و اسکلتهای فولادی که در آب قرار دارند بکار میروند.

- ویژگی های اساسی:
- 1- مقاومت عالی در برابر آب و مواد شیمیایی
  - 2- دارای سختی و چسبندگی و دوام عالی
  - 3- مقاومت سایشی خوب بخصوص در سیستمهای تصفیه آب و فاضلابها
  - 4- مناسب برای سیستمهای آب آشامیدنی

سیستم پیشنهادی:

- 1- یک لایه 60-90µ پرایمر اپوکسی
- 2- یک لایه 100-150µ Pt-337

## اپوکسی رویه (مخصوص مخازن آب آشامیدنی) PT-337

آماده سازی سطح :

۱- سطوح رنگ آمیزی شده :

این سطوح باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه چربی و آلاینده های دیگر باشد. قبل از رنگ آمیزی سطح باید کاملاً خشک گردد و اگر مدت مان زیادی از اعمال رنگ زیرین گذشته باشد زبری مناسبی توسط سنباده نرم بر روی سطح ایجاد گردد.

۲- سطوح آهنی :

سطح آهن را با حلال مناسب شستشو دهید تا عاری از چربی و نمک و هر گونه آلاینده دیگر گردد. سپس زنگ زدایی و ایجاد پروفایل بر روی سطح را با روش های مختلف از قبیل بلاستینگ تا درجه sa2.5 (SSPC-SP10) یا بوسیله ابزار مکانیکی تا درجه (sspc-sp3)iso-st3 انجام دهید. در سازه های فلزی نقاط جوشکاری شده و گوشه ها (قسمت های زاویه دار) را باید با دقت بیشتر آماده سازی نموده (نقاط جوشکاری شده باید صاف و صیقلی و عاری از هر گونه زائده و تیزی باشند) بعد از انجام زنگ زدایی ذرات حاصل از آماده سازی و سایر آلودگیها را با فشار هوا (باد عاری از رطوبت و چربی) و یا با روش وکیوم (ایجاد خلاء) از روی سطح زدوده و با پارچه تمیز کاملاً خشک نمایید. اعمال لایه اول رنگ (پرایمر) باید حداکثر یک ساعت بعد از آماده سازی انجام پذیرد.

شرایط اعمال	اسپری معمولی	اسپری بدون هوا	برس	غلطک
درصد تینر	8-12%	3-5%	5-7%	-
فشار سر نازل	4-6 bar	120-150 bar	-	-
قطر سر نازل	1/2-2mm	0.45 - 0.55mm	-	-
فاصله دست	30-50cm	40-60 cm	-	-

دستور العمل رنگ آمیزی رنگ :

بعد از آماده سازی سطح و انتخاب نحوه رنگ آمیزی ، ابتدا رنگ را بهم بزیند تا کاملاً مخلوط گردد، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف باقی نماند ، سپس هاردنر را با نسبت پیشنهادی به رنگ اضافه نموده مخلوط را کاملاً میکس نمایید تا یکنواخت گردد و تینر مخصوص را به مقدار مناسب (مقدار آن به روش اعمال بستگی دارد) به مخلوط اضافه نموده تا رنگ قابل اجرا گردد، سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید.

نگهداری و حمل و نقل :

رنگ فوق قابل اشتعال می باشد بنابراین باید در ظرف در بسته و پلمپ شده به دور از رطوبت ، آتش ، جریان شدید برق و مواد محترقه نگهداری شود. توصیه می گردد بعد از باز کردن در ظرف محتویات آن را در کوتاهترین زمان مصرف نمایید. دمای مناسب ۲۰°C می باشد.

نکات ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک ، عینک ، روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید. از تنفس بخارات رنگ به ویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.