

کالر پلی یورتان PT-430

شناخت فرآورده : PT-430 این کالر بر پایه رزین اکریلیک و با هاردنر ایزوسیانات سخت میشود.

براقیت:	براق	داده های فنی :
فام :	شفاف	
جامد حجمی :	$38 \pm 2\%$	
دانسیته (A+B) :	$0.99 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$	
دمای اشتعال:	28°C	
ضخامت فیلم خشک :	40μ	
زمان خشک شدن سطحی :	2hrs at 25°C	
زمان خشک شدن عمقی :	8hrs at 25°C	
سختی کامل :	7days at 25°C	
پوشش تئوری:	$8 \text{ m}^2/\text{kg}$	
پوشش عملی:	بسته به ضریب اتلاف	
زمان انبارداری:	12 ماه در 20°C	
بسته بندی:	گالن 4 کوارتی + حلب 20 کوارتی	
روش کاربرد :	اسپری هوا / بدون هوا / برس	داده های کاربردی :
دمای کاربرد :	$5-50^\circ \text{C}$	
نسبت اختلاط:	طبق لیبل	
رقیق کننده :	PTS-104	
زمان ژل شدن:	4 ساعت در 25°C (با افزایش دما عمر مفید مخلوط کاهش می یابد)	
شرایط نگهداری :	محیط خشک و خنک با تهویه مناسب	

موارد کاربرد : بعنوان لایه محافظتی با براقیت بالا برای حفاظت در صنایع خودرو ،سازه های صنعتی و تزئینی و صنایع چوب استفاده میگردد.

- ویژگی های اساسی:
- 1- مقاومت عالی در برابر خوردگی
 - 2- مقاومت خوب شیمیایی و آب و هوایی
 - 3- ثبات رنگ (ضد U.V) و براقیت بالا
 - 4- داشتن براقیت بالا حین اعمال بعد از آن
 - 5- عدم تمایل به پدیده زرد شدن (Yellowing)
 - 6- امکان اعمال تا دمای 5°C -
 - 7- مقاومت در برابر روغن های معدنی و گیاهی و مواد شیمیایی ملایم
- سیستم پیشنهادی:

- 1- یک لایه رنگهای سلولزی یل بیس کت یا پلی یورتان
- 2- دو لایه 25μ PT-430

کالر پلی یورتان PT-430

آماده سازی سطح :

1- سطوح رنگ آمیزی شده :

این سطوح باید کاملاً تمیز و عاری از هرگونه چربی و آلاینده های دیگر باشد. قبل از رنگ آمیزی سطح باید کاملاً خشک گردد و اگر مدت زمان زیادی از اعمال رنگ زیرین گذشته باشد زبری مناسبی توسط سنباده نرم بر روی سطح ایجاد گردد یا یک لایه پوشش با حداقل ضخامت از نوع میانی اپوکسی یا پلی یورتان اعمال گردد.

2- سطوح آهنی :

سطح آهن را با حلال مناسب شستشو دهید تا عاری از چربی و نمک و هرگونه آلاینده دیگر گردد. سپس زنگ زدایی و ایجاد پروفایل بر روی سطح را با روش های مختلف از قبیل بلاستینگ تا درجه sa2.5 (SSPC-SP10) یا بوسیله ابزار مکانیکی تا درجه (sspc-sp3)iso-st3 انجام دهید. در سازه های فلزی نقاط جوشکاری شده و گوشه ها (قسمت های زاویه دار) را باید با دقت بیشتر آماده سازی نموده (نقاط جوشکاری شده باید صاف و صیقلی و عاری از هرگونه زائده و تیزی باشند) بعد از انجام زنگ زدایی ذرات حاصل از آماده سازی و سایر آلودگیها را با فشار هوا (باد عاری از رطوبت و چربی) و یا با روش وکیوم (ایجاد خلاء) از روی سطح زدوده و با پارچه تمیز کاملاً خشک نمایید. اعمال لایه اول رنگ (پرایمر) باید حداکثر یک ساعت بعد از آماده سازی انجام پذیرد.

شرایط اعمال	اسپری معمولی	اسپری بدون هوا	برس	غلطک
درصد تینر	7-10%	3-5%	5-7%	-
فشار سر نازل	3-5 bar	140-160 bar	-	-
قطر سر نازل	1/2-1.8 mm	0.3 - 0.5mm	-	-
فاصله دست	30-50cm	40-60 cm	-	-

دستور العمل رنگ آمیزی رنگ :

بعد از آماده سازی سطح و انتخاب نحوه رنگ آمیزی ، ابتدا رنگ را بهم بزیند تا کاملاً مخلوط گردد، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف باقی نماند ، سپس هاردنر را با نسبت پیشنهادی به رنگ اضافه نموده مخلوط را کاملاً میکس نمایید تا یکنواخت گردد و تینر مخصوص را به مقدار مناسب (مقدار آن به روش اعمال بستگی دارد) به مخلوط اضافه نموده تا رنگ قابل اجرا گردد، سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید.

نگهداری و حمل و نقل:

رنگ فوق قابل اشتعال می باشد بنابر این باید در ظرف در بسته و پلمپ شده به دور از رطوبت ، آتش ، جریان شدید برق و مواد محترقه نگهداری شود. توصیه می گردد بعد از باز کردن در ظرف محتویات آن را در کوتاهترین زمان مصرف نمایید. دمای مناسب 20°C می باشد.

نکات ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک ، عینک ، روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید. از تنفس بخارات رنگ به ویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.

نکات ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک ، عینک ، روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست محل را با پارچه آغشته به حلال مناسب تمیز نموده و با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید. از تنفس بخارات رنگ به ویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد.